

### Resumo do Relatório

Aqui você encontra um resumo do que encontramos :)

RESTRIÇÕES	ROUBO/FURTOS	DÉBITOS/MULTAS	RECALL	SINISTROS	LEILÃO	GRAVAMES
Possui	Não Possui	Não Possui	Possui	Não Possui	Não Possui	Possui

### Dados do veículo

Placa	Chassi	Estado	Emplacado em
ISQ8H86	KMHDC81EBCU115974	RS	SAO LEOPOLDO - RS
Cor	Marca/ Modelo	Ano do Modelo	Ano de Fabricação
PRETO	HYUNDAI/	2012	2011
	HYUNDAI/I30 WAGON		
Combustível	Tipo do Veículo		
GASOLINA	AUTOMOVEL		

### Observação da Inspeção

791/381

### Risco Comercial



### Informações Técnicas e Adicionais

Motor	Caixa de Câmbio	Capacidade Passageiros
G4GCA971975	NÃO CONSTAM	005
	INFORMAÇÕES	
Potência	Quantidade de Eixos	Capacidade de Carga
143	02	00000
CMT	PBT	Carroceria
00233	00000	NAO APLICAVEL

### Precificação

FIPE	
015077-0 -	
Hyundai i30cw 2.0	45.036,00
16V 145cv Aut. 5p	

### Restrições e Impedimentos

SNG - Alienacao Fidu

### Débitos Estaduais

Débitos de IPVA	Débitos de DPVAT	Débitos Totais de multa	Débitos de licenciamento
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### Leilão com Score/Remarketing

NAO CONSTAM INFORMACOES NA BASE CONSULTADA

### Remarketing Automotivo

NAO CONSTAM INFORMACOES NA BASE CONSULTADA

### Indício de Sinistro

# NÃO

\* Este campo apenas sinaliza uma possibilidade de sinistro para o veículo referido. O valor somente será positivo caso tenha-se registrado um sinistro e o carro seja SEGURADO.

Inspeção do Veículo

Check data de inspeção  
NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES

Check Link 1  
NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES

Check da Garantia  
NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES

Alerta de Recall

CONSTA CHAMADO DE RECALL PARA O VEICULO

Alerta de Órgão Público

NAO CONSTAM INFORMACOES

Alerta de Frota

NAO CONSTAM INFORMACOES

Localização

Av. Dr. Nilo Peçanha, 1221 - Petrópolis, Porto Alegre - RS, 91330-000, Brazil  
Latitude: -30.029204640964277, Longitude: -51.17936806071057

O endereço listado é baseado nos parametros de Latitude e Longitude registrados pelo usuário no momento da inspeção, em alguns casos podem haver pequenas divergências.

Fotos do Veículo

Clique na foto para ver em tela cheia

Diagonal dianteira passageiro




Verificado

Diagonal traseira motorista



Verificado

Motor



Hodômetro



